



Schwimmbad World GmbH

Fuchsweg 265
 CH-4252 Bärschwil
 Tel. +41 78 677 48 64
 info@schwimmbadworld.ch
 www.schwimmbadworld.ch

Wasserwerte:

Messung:	Abkürzung:	Sollwert:	Wenn zu tief:	Wenn zu hoch:
Freies Chlor	FCL	0.5 - 1	Chlor zugeben	Chlor-Stopp zugeben
Gebundenes Chlor	CCL	0 SPA 1-3	nichts	Abdeckung offen lassen
Gesamtchlor	TCL	0.5 - 1 SPA 1-3	Chlor zugeben	Chlor-Stopp zugeben
pH-Wert	pH	7,0-7,4	Teilwasseraustausch, oder pH-Plus zugeben	pH-Minus zugeben
Alkalinität	ALK/TAC	80-120	TAC-plus zugeben	mit Salzsäure reduzieren
Härte	HARD	250 - 500	Teilwasseraustausch	Härte Stabilisator zugeben
Cyanursäure	CYA	0 - 50	Cyanursäure zugeben	Teilwasseraustausch
Kupfer	COPPER	max. 1ppm	nichts	Metallex zugeben
Eisen	IRON	max. 0.2ppm	nichts	Metallex zugeben
Phosphat	PHOS	max. 1ppm	nichts	LowPhos zugeben
Salz	SALT	1500-2000	Salz zugeben	Ab 4500 kann Edelstahl rosten

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Bei Wasserproblemen nicht zu lange warten, da es immer schlimmer wird.

Wir analysieren auch sehr gerne Ihr Schwimmbadwasser.

Bei Digitalmessgeräten sollte der Chlorwert 600mV-800mV sein